


华正检

HUAZHENG TES

一、

红色检测

二、

无效；

三、

负责，不

四、

五、

书面形式

诉。

本项目检

☑武汉实


栋6楼


□宜昌实


□襄阳实

WUHAN HUAZHENG

Call：027-87968590







七、检测结果


监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	137	138	138	/	/	/
		烟气流速（m/s）	15.3	15.6	15.2	/	/	/
		含氧量（%）	11.2	10.6	12.6	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	标准限值	达标情况
		汞及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/	/
		实测排放浓度（mg/m³）						
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）折算排放浓度（mg/m³）	0.000240	0.000186	0.000122	0.000183	0.1	达标
		实测排放浓度（mg/m³）						


检测结果								
监测日期	监测点位	监测项目				均值	标准限值	
		钴及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00134	0.00201	0.00117	/	/	/
		钴及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000102	0.000119	0.000712	/	/	/
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00245	0.00191	0.00137	/	/	/
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00732	0.00698	0.00649	/	/	/
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标

检测结果						
监测日期	监测点位	监测项目	3	均值	标准限值	达标评价
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	4.8	4.0	4.8	/	/	/
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	4.4	3.9	4.3	30	达标
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	283	258	278	/	/	/
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	262	247	253	261	300	达标
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	5	7	6	/	/	/
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	5	7	6	6	100	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	12.9	9.69	11.5	/	/	/
	1#	氯化氢折算排放浓度(mg/m³)						
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	0.0025	ND	/	/	/
		烟气温度（℃）	128	134	136	/	/	/
		烟气流速（m/s）	15.7	15.6	16.3	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		含氧量（%）	10.10 3	12.02 0	10.10	/	/	/
		标干流量(m³/h)	46025	44974.2072	46726	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000118	0.000100	0.000140	/	/	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以				/	/	/



附图1：监测点位置示意图



附图 2：现场监测照片



DA002(2#排气筒)