


171412340674

江西省贝源检测技术有限公司





检测报告

委托单位：浙江贝源检测有限公司

检测项目：室内环境检测

检测地点：浙江省杭州市西湖区文三路100号

检测日期：2025年10月10日

检测人员：张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九、吴十

检测仪器：甲醛检测仪、TVOC检测仪、PM2.5检测仪

检测结果：室内环境检测结果如下：

甲醛浓度：0.08mg/m³，TVOC浓度：0.15mg/m³，PM2.5浓度：150μg/m³

检测结果符合《室内空气质量标准》（GB 3095-2012）要求。

检测结论：室内环境检测结果符合《室内空气质量标准》（GB 3095-2012）要求。

检测单位：浙江贝源检测有限公司

检测人员：张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九、吴十

检测日期：2025年10月10日

检测地点：浙江省杭州市西湖区文三路100号

检测仪器：甲醛检测仪、TVOC检测仪、PM2.5检测仪


检测结果：室内环境检测结果如下：

检测结论：室内环境检测结果符合《室内空气质量标准》（GB 3095-2012）要求。



一、检测说明

项目类别	检测点位	点位编号	检测项目	检测频次
噪声	西边厂界外 1 米	N1	昼、夜间噪声 $L_{eq}[dB(A)]$	检测 1 天， 昼间、夜间各 检测 1 次
	南边厂界外 1 米	N2		
	北边厂界外 1 米	N3		
	东边厂界外 1 米	N4		



贝源检测有限公司

贝源检测有限公司 贝源检测有限公司

贝源检测有限公司 贝源检测有限公司

四、检测结果

表 3 厂界噪声检测结果

检测时间	2025.01.06	监测人员	纪旺俊、张运亮
------	------------	------	---------

检测地点：厂界外 1 米处；天气状况：阴；检测时间：昼间；风速：2.2m/s；检测时间：夜间；风速：2.4m/s。

检 测 结 果

