


专用章”均无效。

可公章无效。

本机构通讯资料：

二、单位概况

三、检测内容

1、检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
固体废物	渣窗	GF20251110830[illegible]	[illegible]	检测 1 次

2、检测方法、使用仪器及检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

备注：参考标准由委托方提供。

六、检测结果

检测项目	GF2025I108301	
热灼减率，%	3,34	5

备注：无。

贝 环境检测字（2025）第 H1899 号



江西省贝源检测技术有限公司